



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

## Tipo di materiale: COTTO INTERNO

Il cotto è un materiale di produzione artigianale o industriale, ideale per le pavimentazioni, ottenuto da una particolare trattamento e cottura dell'argilla. A seconda del tipo di argilla utilizzata e dell'inerte impastato, l'aspetto cromatico può variare dal giallo ocra (cotto spagnolo, mediterraneo) al rosso amaranto (cotto imprunetino o fiorentino). In passato il cotto era considerato un materiale povero, impiegato principalmente nelle rifiniture delle case rurali. Oggi, il cotto, è diventato un materiale pregiato e molto richiesto dal mercato.

**A**

### RECUPERO

Per recupero si intende il procedimento necessario a ripristinare una superficie, ovvero rimuovere eventuali trattamenti pre-esistenti a resina o ad olio o a cera. Si possono quindi distinguere tre diversi tipi di intervento: sverniciatura, deceratura e sgrassaggio alcalino.

#### SVERNICIATURA CON SG 43

SG 43 lo sverniciante liquido per asportare trattamenti a resina, cere acriliche e siliconiche e smalti, residui di stucchi di posa. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico oppure applicare un nuovo trattamento.**

#### DECERATURA CON WAXOUT FORTE E WSK 1

WAXOUT FORTE il decerante forte per asportare vecchi trattamenti a cera e cere acriliche. Prodotto concentrato. **Trascorse 4 ore sarà possibile eseguire il lavaggio specifico.**

#### SGRASSAGGIO ALCALINO CON CHITONE

CHITONE, lo sgrassante sverniciante per il recupero di pavimenti trattati ad olio e cere grasse. **Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il lavaggio acido specifico.**

**B**

### LAVAGGIO

1° eventuale  
2° LAVAGGIO  
dopo 4 giorni

Successivamente alla fase di recupero il lavaggio acido eliminerà eventuali residui di impurità presenti nel manufatto.

Sui materiali nuovi il lavaggio si rende necessario per eliminare le impurità contenute all'interno del materiale e quelle superficiali provocate dalle operazioni di messa in opera, cemento, calce, stucco ecc. Si consiglia di effettuare almeno due lavaggi a distanza di almeno 4 giorni.

#### RASCOTT E ADDITIVO

RASCOTT: detergente acido forte per la pulizia di superfici in cotto. Asporta salnitri, calcare, boiacche e cemento. Prodotto concentrato da diluire in acqua.

ADDITIVO PER DETERGENTE ACIDO: utilizzare in combinazione con il detergente acido per asportare ossidazioni da posa e macchie di pallettizzazione.

**Trascorsi almeno 7 giorni sarà possibile eseguire il trattamento desiderato.**

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso



## TRATTAMENTO

Il trattamento dei pavimenti in cotto ha lo scopo di proteggere la superficie dall'assorbimento di sostanze che potrebbero macchiare i mattoni. Data la delicatezza di questo materiale è quasi indispensabile trattarlo con prodotti altamente professionali come quelli della Linea Fai Da Te Madras. Madras offre la possibilità di scegliere tra tre diverse soluzioni a seconda dell'effetto finale desiderato: "effetto rinvigorente", "effetto naturale idro-oleorepellente", "effetto bagnato" (con garanzia Long Life).

Il trattamento "effetto rinvigorente" idrorepellente non altera il colore originario del manufatto. Si effettua con 1AS il protettivo idrorepellente traspirante antivegetativo effetto naturale, pronto all'uso. Allo scopo di favorire la manutenzione del materiale, si applica SOLWAX COTTO il protettivo in pasta ad alta penetrazione ed elevata resistenza, a base di cera d'api.

Dopo 24 ore sarà possibile applicare la cera di finitura (previa lucidatura della SOLWAX COTTO con paglietta bianca), con WAXCOTT (effetto satinato) o WAX OPACA (effetto opaco).



Trattamento idro-oleorepellente ad "effetto naturale": viene eseguito con 1OR l'impregnante idro-oleorepellente "effetto naturale" per esterni ed interni.

Esclusivamente su cotto fatto a mano per facilitarne la manutenzione, si consiglia l'applicazione di SOLWAX LEGNO (pronta all'uso), la cera solida a base di cera d'api.

Dopo 24 ore sarà possibile eseguire la ceratura di finitura (previa lucidatura della SOLWAX LEGNO con paglietta bianca), con WAXCOTT (effetto satinato) o WAX OPACA (effetto opaco).




Il trattamento per interni "effetto bagnato" è l'unico trattamento con garanzia Long Life. Per trattamento idro-oleorepellente ad "effetto bagnato" si intende la caratteristica tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento.

Si esegue applicando FORCOTT, l'impregnante antimacchia, idro-oleorepellente "effetto bagnato" per interni, diluito con il suo SOLVENTE F/CH PER INTERNI (da 1:3 a 1:5) su superfici pulite e asciutte almeno 7 gg. dopo il lavaggio.

Esclusivamente su cotto fatto a mano si consiglia una finitura con SOLWAX COTTO la cera in pasta ad elevata protezione per cotto, "effetto rinvigorente".

Dopo 4 giorni sarà possibile procedere alla ceratura di finitura con WAXCOTT cera all'acqua autolucidante ed antiscivolo ad effetto satinato oppure con WAX OPACA cera all'acqua antiscivolo ad effetto opaco.



Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi SISTEMI DI MANTENIMENTO



PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO A TE

Numero Verde  
**800-689150**

Leggere sempre le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso

Per interventi urgenti si può effettuare un trattamento con **INVENTIQUATTRORE**, il trattamento all'acqua ravvivante permanente per tutti i pavimenti e i manufatti porosi situati in interno. **INVENTIQUATTRORE** si applica su superfici umide anche appena pulite, purchè neutralizzate con R-24 il neutralizzante.



D

## CERATURA DI FINITURA

Le cere hanno un'importante funzione preventiva e protettiva delle superfici trattate. Requisito fondamentale di una cera a base acqua è quella di non essere né troppo morbida (si righerebbe facilmente), né troppo cristallina (i segni lascerebbero graffi eliminabili solo con la deceratura).

**Applicare le cere con: spandicera, straccio, pennello su superfici pulite e asciutte, a temperatura superiore a 15°C, a finestre chiuse (per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e aloni).**

### WAX OPACA

WAX OPACA è la cera neutra opaca per **finiture matt** di tutti i pavimenti, pronta all'uso. Si applica a straccio, a pennello o a rullo.

### WAXCOTT

WAXCOTT è la cera **neutra autolucidante, antiscivolo**, per cotto e pietre. Usare pura (o diluita al 50% in acqua nella manutenzione).

Per il mantenimento delle superfici trattate, vedi **SISTEMI DI MANTENIMENTO**